

Zehn Gebote für Küchenarbeitsplatten

1. Präzise Beschreibung des Gesteins
2. Exakte Beschreibung der Konstruktion bzw. Verarbeitung
3. Genaue und aktuelle Bemusterung durchführen
4. Bei gemaserten Gesteinen unbedingt Kunden Bemusterung an Unmaßtafeln mit Protokoll + Foto
5. Vor Verarbeitung auf einwandfreie Qualität und Oberflächen prüfen
6. Nach Beendigung der Fertigung präzise Sichtkontrolle durchführen und intern protokollieren
7. Perfekte Verpackung und Transport
8. Nach Montage unbedingt Abnahme- Protokoll erstellen durch Mitarbeiter und durch Kunden nach eingehender Prüfung unterschreiben lassen, evtl. Fotos fertigen
9. Reinigungs- und Pflege- Anweisungen nachweislich überreichen, auf Rechnung dokumentieren
10. Evtl. Pflege- Probe- Set übergeben und evtl. mit 1 € in Rechnung stellen